


# آندوکلیر

واق های شفاف پلی کربنات




[www.Onduline.ir](http://www.Onduline.ir)


محصولی از گروه آندولین ، ساخت بلژیک

# ۹ رقصهای آندوکلیر



شفاف مانند شیشه با عمر طولانی

رقصهای شفاف پلی کربنات دارای شفافیت و انتقال نور به میزان ۹۰٪ میباشد.  
حتی بعد از گذشت ده سال، شفافیت آن تا ۸۰٪ باقی خواهد ماند.  
ارای مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و فشار پاشنه پا میباشد.  
ناسب برای هرگونه آب و هوا از  $-30^{\circ}\text{C}$  تا  $+130^{\circ}\text{C}$ .  
مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV protect)









**Onduline® HR GO** بصورتی است که با موج ورقهای **GO** و همچنین با ورقهای سیمانی مطابقت دارد.




نوع **PO** بصورتی است که با موج ورقهای گالوانیزه هم خوانی دارد.






نوع **SP** برای استفاده در مزارع گلخانه‌ای و همچنین برای کلیه سقفهای زیبا کاربرد دارد.



نوع **H3** برای سقفهای منعکسی و سقفهایی که با ورقهای رنگی گالوانیزه ذوزنقه‌ای پوشانده شده‌اند مناسب است.



# نموده نگهداری و نصب



نحوه نگهداری در انبار  
ورقهای پلی کربنات باید روی پالت و در انبار مسقف دارای جریان هوا نگهداری شود.

رعایت موارد اینچنی هنگام نصب  
از پا گذاشتن روی ورقهای پلی کربنات در هنگام نصب خودداری شود و سایر موارد اینچنی عمومی  
هنگام نصب رعایت گردد.

مقاوم در برابر ضربه از داخل  
ورقهای پلی کربنات دارای مقاومت بالا در برابر ضربه میباشد ولی در صورت بکارگیری در  
پوشش سالنهای ورزشی لازم است از یک محافظ اضافی مانند تور در زیر آن استفاده شود.

نحوه نصب روی سقف  
راهنمای کلی  
زیر سازی (تیر ریزی)  
زیر سازی (پروفیل قوطی)  $4X14$  سانتیمتر با ضخامت حداقل  $1/5$  میلیمتر  
چوبی : چهار تراش حداقل با عرض  $6$  سانتیمتر و ارتفاع حداقل  $8$  سانتیمتر

فاصله بین تیرها بهتر است بر اساس جدول زیر انتخاب شود.  
مقادیر جدول بر اساس سه برابر ضربی اینچنی معمول محاسبه شده است.

حداکثر فاصله بین تیرها (به متر) برای حالت یک ورق روی دو تیر

| Loads (daN/m <sup>2</sup> ) |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Type                        | 40   | 60   | 80   | 100  |
| GO                          | 1.38 | 1.29 | 1.17 | 1.09 |
| PO                          | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.56 |
| SP                          | 0.88 | 0.76 | 0.69 | 0.64 |
| H3                          | 1.19 | 1.00 | 0.90 | 0.85 |
|                             |      |      |      | 0.80 |

حداکثر فاصله بین تیرها (به متر) برای حالت یک ورق روی سه تیر

| Loads (daN/m <sup>2</sup> ) |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Type                        | 40   | 60   | 80   | 100  |
| GO                          | 1.38 | 1.38 | 1.32 | 1.22 |
| PO                          | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 0.63 |
| SP                          | 0.99 | 0.86 | 0.78 | 0.73 |
| H3                          | 1.35 | 1.15 | 1.05 | 0.95 |
|                             |      |      |      | 0.90 |

نحوه برش ورق پلی کربنات  
ورقهای پلی کربنات با یک اره دستی یا اره برقی عمودبر با تیغه دندانه ریز (۵  
دندانه در هر سانتیمتر) به اندازه دلخواه بریده میشود.

جهت قرار گرفتن ورقها

جهت سینوسی لبه کرکره ها باید به موازات Pitch ها قرار گیرند.

روش نصب لبه به لبه عرضی ورقها

لبه عرضی ورقها باید بر خلاف جهت عمومی باد در منطقه نصب شود، بطوری که هم پوشانی ها در مقابل باد محافظت گردند.

روش نصب لبه به لبه طولی ورقها به موازات شبیب سقف

همیشه باید نصب از لبه سقف (Eave) شروع شود و هم پوشانی ردیف بعدی باید ورق ردیف اول را به میزان لازم بپوشاند.

هم پوشانی طولی

قسمت هم پوشانی طولی ورقها باید به نحوی باشد که روی تیرها قرار بگیرد.  
مقدار هم پوشانی لازم است برای کلیه انواع ورقهای پلی کربنات حداقل ۱۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

هم پوشانی عرضی

هم پوشانی عرضی باید بر خلاف جهت عمومی باد در منطقه باشد و مقدار هم پوشانی به نوع ورق  
به شرح زیر بستگی دارد.

Corrugation **GO**

Corrugation **dr مناطق باد خیز یک و نیم**


Corrugation **PO**

Corrugation **SP**


Corrugation **H3**

نحوه پیچ کردن ورقهای پلی کربنات

محل سوراخ پیچها برای نصب ورق به عنوان دیوار داخل Corrugation میباشد.



محل سوراخ پیچها برای حالت استفاده ورق به عنوان سقف



محل سوراخ پیچها برای حالت استفاده ورق به عنوان دیوار

فاصله لبه ورق تا اولین پیچ نباید کمتر از ۵ سانتیمتر باشد.



سوراخ کاری باید با دقیق و توسط دریل برقی انجام گیرد. لازم به ذکر است همیشه قطر سوراخ حدود ۴ میلیمتر بزرگتر از پیچ مورد استفاده باشد.

جهت خوب عمل نمودن واشرها لازم است اطراف و داخل سوراخها کاملا تمیز و کاملا عاری از هر گونه گرد، خاک و باقی مانده مواد باشد.

پیچها باید به میزانی محکم باشد که از نشت جلوگیری نماید ولی در عین حال برای انبساط ورقهای پلی کربنات فضای لازم باقی بماند.

هرگز ورقهای پلی کربنات را با میخ نصب نکنید استفاده از میخ برای اینگونه ورقها شدیدا منع شده است.

# ONDUCLAIR



تجهیزات مخصوص و سایر اقلام نصب با استفاده از نبشی (پروفیل شکل) از هر گونه خسارت احتمالی توسط باد به لبه های سقف جلوگیری به عمل آید. اقلام و تجهیزات نصب باید از محصولاتی که دارای استاندارد کیفیت هستند انتخاب شوند تا قدرت مکانیکی لازم و طول عمر کافی باشند.

استفاده از پیچهای نوع Coach screw یا Tapping screw توصیه میشود. از واشرها و Gasket با کیفیت خوب استفاده شود.

برای جلوگیری از صدمه به ورقها در هنگام نصب و پیچ کردن سوراخ بالای Corrugation از قطعه ای پلاستیکی یا پلاستیکی نرم و یا چوبی برای حائل آن استفاده نمایید.



روشهای جلوگیری از نشت (Anti-Leakage) اگر شب سقف ۲۵ درصد یا کمتر است سیلیکون ماستیک یا نوارهای دو طرف چسب داربوتیل در محل هم پوشانی ها استفاده گردد، ضمناً در هم پوشانی ها طولی نحوه نصب زیگزاگ توصیه میشود تا تخلیه قطرات آب تولیدی بواسطه تعریق (Condensation) برای انجام گیرد و مشکل ساز نشود.



سقف های قوسی ورقهای پلی کربنات میتوانند به شکل قوسی نیز نصب شوند. حداقل شعاع قوس (Minimum Radius) برابر  $200 \times h$  میباشد. جهت ورقها باید به موازات قوس باشد.

## حداکثر فاصله بین تیرها روی سقفهای قوسی (به متر)

| Type | 40   | 60   | 80    | 100  | 120  |
|------|------|------|-------|------|------|
| GO   | 1.24 | 1.20 | 1.17  | 1.08 | 1.04 |
| PO   | 0.80 | 0.68 | 0.62  | 0.56 | 0.54 |
| SP   | 0.90 | 0.79 | 0.728 | 0.68 | 0.61 |
| H3   | 1.22 | 1.04 | 0.95  | 0.86 | 0.81 |



هم پوشانی طولی در سقفهای قوسی هم پوشانی های طولی باید در صورتی در نظر گرفته شوند که دقیقاً روی تیرها قرار گیرند و لازم است برای کلیه انواع ورقهای پلی کربنات حداقل ۳۰ سانتیمتر هم پوشانی در نظر گرفته شود تا از هرگونه نشت و برگشت آب جلوگیری به عمل آید.



جریان هوا (Ventilation) دستور العمل و مقررات کلی و استانداردهای تبادل هوا در مورد پوشش هر گونه سقف، در مورد سقفهای پلی کربنات نیز صادق است. زیر سقفهای پلی کربنات ممکن است با توجه به شرایط آب و هوایی و رطوبت منطقه تعریق موقت ایجاد شود، بنابراین جهت تبادل هوا لازم است روی سقف و یا لبه آن و یا محلی برای تبادل هوا در نظر گرفته شود و هرگز نباید لبه Corrugation ورقها بسته شود، چون از تبادل هوا جلوگیری به عمل می آید. زیر سطوح ورقهای پلی کربنات که به عنوان Skylight استفاده میشود باید بصورتی تهویه و تبادل هوا انجام شود که به دمای حدود  $13^{\circ}\text{C}$  و مقدار هوای ورودی و خروجی باید حداقل مساوی و یا بیشتر از  $1/500$  سطح سقف مورد استفاده باشد. (حداقل  $380 \text{ cm}^2/\text{ml}$ )



پوشش دیوار پلی کربنات میتواند از هر دو جهت عرضی و طولی بعنوان پوشش دیوار ها مورد استفاده قرار گیرد و حداکثر زاویه انتراف دیوار نسبت به خط شاقول ۱۵ درجه میتواند باشد. در این حالت باید جهت Corrugation ها به موازات شیبدیوار نصب شوند. ولی در مورد دیوارهای کاملاً عمودی استفاده از جهت عرضی و یا طولی ورقها بنا به سلیقه مصرف کننده خواهد بود. همچنین در دیوار موقع استفاده از ورقهای پلی کربنات به عنوان پوشش دیوار به منظور جلوگیری از صدمه به ورقها لازم است حداقل با فاصله  $1/5$  متر از سطح زمین نصب شوند.

هم پوشانی برای پوشش دیوار

هم پوشانی باید حداقل ۱۰ سانتیمتر برای انواع ورقهای پلی کربنات در نظر گرفته شود. در مورد هم پوشانی عرضی دیوار رعایت دستور العمل کلی هم پوشانی در سقف ضرورت دارد.

### رعایت قضا جهت انبساط (Dilataion)


در موقع استفاده از ورقهای پلی کربنات جهت دیوار لازم است در انتهای و ابتدای ورقها فضایی به میزان حداقل ۱۰ میلیمتر با بیش بینی امکان نشت و تهویه هوا در نظر گرفته شود.

نصب بصورت دولایه

ورقهای Corrugation را میتوان بصورت دولایه با حداقل ۶ میلیمتر فاصله بین دولایه جهت تهویه هوای کافی نصب نمود.



مشخصات شیمیایی



مشخصات فیزیکی

| CHEMICAL SUBSTANCES          | Alteration on aspect  |
|------------------------------|-----------------------|
| Inorganic essential minerals |                       |
| Sodium Colore                | No - alteration       |
| Potassium Nitrat             | No - alteration       |
| Potassium Sulfat             | No - alteration       |
| Sodium Carbonat              | No - alteration       |
| Inorganic Acids              |                       |
| Chlorhydric acid             | Crackages             |
| Chlorhydric acid             | No - alteration       |
| Sulphuric acid               | No - alteration       |
| Nitric acid                  | Turn to yellow        |
| Organic Acids                |                       |
| Asetic acid                  | No - alteration       |
| Phormic acid                 | No - alteration       |
| Benzoi acid                  | No - alteration       |
| Lubricants                   |                       |
| Silicon oil                  | No - alteration       |
| Machine oil                  | No - alteration       |
| Plasticizers                 |                       |
| Tricresil Phosphate          | Unsignificant opacity |
| Butyl Stearate               | No - alteration       |
| Alcohol                      |                       |
| Etyl - alcohol               | No - alteration       |
| Etylen glycol                | No - alteration       |
| Miscellaneous solvents       |                       |
| Kerosene                     | No - alteration       |
| Gasoline                     | Quick dissolution     |
| Toluene                      | Quick dissolution     |
| Diesel oil + 0.05            | No - alteration       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1.2 g/cm <sup>3</sup>        | وزن   |
| 1500 Kg/m <sup>2</sup>       | مقاومت در مقابل ضربه                        |
| 22.000 daN/cm <sup>2</sup>   | تحمل خمس                                    |
| 6.5 x 10 <sup>5</sup> m/m c° | ضریب انبساط                                 |
| 0.16w/m co                   | ضریب انتقال حرارت                           |
| 145 co                       | نقطه نرم شدن                                |
| M1                           | عکس العمل در مقابل آتش                      |
| > 75 m/second                | مقاومت در مقابل نگرگ                        |
| -30 co / +130 c°             | شرایط درجه حرارت محیط استفاده               |
| 90%                          | شفافیت و انتقال نور (ورقهای کاملاً شفاف)    |
| 75%                          | شفافیت و انتقال نور (Opaline) (ورقهای رنگی) |
| <10%                         | از دست دادن شفافیت بعد از ده سال            |
| ± 0.8%                       | مغایرت عرض مورد استفاده                     |
| ± 0.8%                       | مغایرت فاصله                                |
| <20mm:±1mm                   | مغایرت ارتفاع                               |
| > 20mm:±2mm                  | مغایرت ضخامت متوسط                          |

با توجه به مشخصات شیمیایی عکس العمل ورقهای پلی کربنات در مقابل اسیدها و بازها قابل قبول و رضایت بخش است.

ضمونا در مقابل اثرات گچ، سیمان و میکرووارگانیسم ها مقاوم بوده و از آسیب جانوران موذی مانند موشها نیز در امان است، ولی در هر حال بهتر است در معرض حلالهای شیمیایی قرار نگیرند.

# ONDUCLAIR

## POLYCARBONATE SHEETS



**Onduline**  
*groupe*  
Onduline AVRASYA A.S.